Minera Panamá

Auditoria de Análisis de Seguridad en el Trabajo

Nombre de la Tarea : ATV Cruce de Bancos

Supervisor responsable : Esteban Lopez / JOAQUIN MUÑOZ

Fecha de la Auditoria : 14-01-2016

Lugar : Punta Rincon

Area : Puerto

Fecha de próxima revision : /

Revisión del AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo)			
	Si	**No**	**Comentarios**
¿La tarea puede dividirse en pasos de trabajo?	☑	☐	
¿Los pasos de trabajo son claros y específicos para la actividad que se está realizando?	☑	☐	
¿Los pasos de trabajo guardan una secuencia a seguir?	☑	☐	
¿Se han identificados todos los riesgos por cada paso de trabajo?	☑	☐	
¿Se han identificado las medidas de control de cada riesgo?	☑	☐	
¿Las medidas de control han sido implementadas?	☑	☐	
¿El supervisor participo en la elaboración del AST?	☑	☐	Esteban Lopez.

Accciones correctivas

ID	Acción	Asignada a:	Fecha de cumplimiento
1	Quitar toda madera que ubicada que puede generar incidentes en el area	Esteban Lopez	inmediato.

Comentarios

- ATS cumple con la Auditoria
- Se dialogo la Coordinación de PREVENCION que con la Novisora Contratista y entidades gubernamentales.
- Se Solicito el Apoyo de L Supervisor de seguridad para poder por Mercadeo de ingreso en Tierra, pero no se logro realizar el dia de hoy. Mañana se Realizara.

Auditoría realizada por:

Nombre y Firma: Yobelandy Torres **Fecha:** 14/01/2016

Nombre y Firma: Esteban Lopez **Fecha:** 14/01/2016

Nombre y Firma: Joaquin Muñoz **Fecha:** 14/01/2016

Nombre y Firma: _____ **Fecha:** __/__/____

Nombre y Firma: _____ **Fecha:** __/__/____